En los talleres del Programa de Ahorro Energético usted puede recibir los servicios que se listan posteriormente para los siguientes equipos: ollas de presión normal, ollas arroceras eléctricas, ollas de presión eléctricas, ventiladores, calentadores, cocinas eléctricas, refrigeración doméstica y aires acondicionados.

Articulo	Servicio
Olla de presión normal	• Ajuste de la tapa y el cuerpo de la • Cambio de la junta de la tapa • Cambio de la junta de la válvula • Sustitución de las arandelas de la • Sustitutión de las válvulas • Sustitución de los elementos de s
Olla arrocera eléctrica	• Revisión del circuito eléctrico • Cambio de fusible. • Cambio de la resistencia de mant • Cambio de la resistencia de cocci • Cambio del cable de alimentación • Cambio del cristal visor • Ajuste de la cazuela interior • Ajuste del cuerpo exterior • Reparación del soporte indicador • Reparación del conjunto interrupto • Sustitución de elementos de sujec
Olla de presión eléctrica	• Revisión del circuito eléctrico • Cambio de fusible • Cambio de la resistencia de mant • Cambio del cable de alimentación • Cambio de la resistencia de cocci • Cambio del cristal visor • Cambio de la junta del cristal viso • Ajuste de la cazuela interior • Ajuste del cuerpo exterior • Reparación del soporte indicador • Reparación del conjunto interrupto • Sustitución de elementos de sujec • Reparación de subconjunto del m • Reparación del subgrupo del cuer • Reparación del Bloque de termina • Reparación del control de alta ten • Reparación del panel del control
Ventilador	• Cambio de motor • Cambio de garganta • Cambio de los motores interruptor • Cambio del cable de alimentación • Cambio de las aspas • Cambio del soporte • Soldadura de cables

Phoca PDF

Articulo	Servicio
	• Mantenimiento
Calentador	• Revisión del cable de alimentació • Soldadura del cable a la resistenc • Reparación o sustitución de la ag • Sustitución de la resistencia
Cocina Eléctrica	• Revisión del cable de alimentació • Soldadura de los cables interiores • Reparación o sustitución del term temperatura • Sustitución de la resistencia • Sustitución del mueble • Mantenimiento
Refrigeración Doméstica	• Reparación con intervención en e • Reparación sin intervención en el
Aire Acondicionado	• Reparación con intervención en e • Reparación sin intervención en el
Cocina de Inducción	• Placa Principal - $80.00 • Placa de Control(teclado) - $32.00 • Cubierta superior con cristal - $55 • Ventilador - $13.00 • Cordón de alimentación - $18.00 • Bobina - $20.00 • Base Plástica - $17.00 • Sensor - $2.00 • Patas de Goma y Tornillos - 0.25 • Mano de Obra - $5.00

Nota: En el caso de la **Cocinas de Inducción** en las reparaciones se sustituirán los subconjuntos dañados completos y no sus componentes por separado, los técnicos tienen orientado recoger las placas averiadas para su posterior reparación en la industria.

La garantía por estos trabajos será de 30 días.

Phoca PDF